

GIESSEREIMECHANIKER/IN **HANDFORMGUSS**

Gießereimechaniker/Innen produzieren Gussteile sowohl in der Einzel- als auch in der Serienfertigung. Dabei bedienen und überwachen sie mechanisch, hydraulisch oder pneumatisch gesteuerte Produktionsanlagen.

Ihre Aufgaben sind die Herstellung und Verarbeitung von Gießformen sowie die Herstellung von Gussteilen im Schmelzofen mit Hilfe verschiedener Form- und Gießverfahren.

ALZMETALL bietet bei diesem Ausbildungsberuf die Fachrichtung Handformguss an, welche die Bereiche Schmelztechnik, Herstellen von Sandformen, Gussteilnachbehandlung, Qualitätskontrolle und mechanische Grundlagen umfasst.

Voraussetzungen

- ◆ qualifizierter Hauptschulabschluss
- ◆ gute Noten im Fach Mathematik
- ◆ Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein

AUSBILDUNGDAUER

3,5 JAHRE

BERUFSSCHULE

PEGNITZ